Mode d'emploi pour le spectrophotomètre SECOMAM S.500.

Respecter l'ordre suivant :

- Ordinateur sous tension, lancer RS232.
- Choisir l'appareil Menu Voies/
- Mettre sous tension le spectrophotomètre.
- Au CLAVIER du SECOMAM : Répondre aux questions du Secomam par le CLAVIER de l'ORDINATEUR :

✓ Choix? : 0 (zéro) pour le mode Absorbance.
✓ L.O.=? : longueur d'onde à 3 chiffres. Touche Entrée.
✓ T(25,30,37)=? : Taper la température. Touche Entrée.
✓ Attendre Zéro prêt? Répondre OK. Même chose pour Ech1 prêt?.
✓ Quitter le pilotage par la touche Esc.
✓ L'écran doit donner l'Absorbance affichée par le Secomam.